

Arbeitsschutzmassnahmen beim Umgang mit Glasfilamentprodukten

1. **Es sollte keine Kleidung getragen werden, die an Handgelenken eng anliegt.**
2. **Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen sollten Hände und Arme unter fliessendem Wasser ab gespült werden (vor der Anwendung von Seife)**
3. **Arbeitskleidung sollte häufig gewaschen werden (möglichst getrennt von Kleidungsstücken).**
4. **Für die Hände kann ein geeignetes Hautschutzmittel angewendet werden.**
5. **Arbeitskleidung sollte nicht mit Pressluft gesäubert werden.**
6. **Augenspülflaschen sind für die Notärzte bereitzustellen.**
7. **Bei grösserem Staubanfall (z.B. bei Putzarbeiten) sind Atemschutzmasken mit Feinstaubbindern zu benutzen.**